



LUXO BENNES  
37 rue de Seine  
94400 – VITRY SUR SEINE

-----

RAPPORT N° 25.06.5151

Rapport établi par M. DECOMBE

**VERIFICATION GENERALE PERIODIQUE**

**BENNE A GRAVATS GRUTABLE AMB A TOURILLONS**

**PARC 8100**

UTILISATEUR : LUXO BENNES
INTERVENTION LE : 05 juin 2025
LIEU DE VERIFICATION : PONTCARRE

**Notre mission a été réalisée en application de l'article R233-11 du Code du Travail relatif aux vérifications générales périodiques. Les équipements concernés et le contenu de ces vérifications sont définis par les arrêtés du 5 mars et du 4 juin 1993 émanant du Ministère du Travail et de l'Emploi et de la Formation Professionnelle ou par l'arrêté du 24 juin 1993 émanant du Ministère de l'Agriculture qui reprend les deux précédents et l'arrêté du 9 juin 1993 pour les machines mobiles équipées en levage.**

**Elles concernent les éléments normalement accessibles et visibles après démontage des capots et carters réalisé par l'utilisateur.**

**Ce rapport ne vise que le maintien en état du matériel et non sa conformité générale.**

## BENNE A GRAVATS GRUTABLE

### CARACTERISTIQUES DU SYSTEME DE LEVAGE

MARQUE	TYPE	N° SERIE/N° INTERNE	ENERGIE	Date de 1 <sup>ère</sup> Mise en Service
AMB	Benne multi à tourillons équipée pour le grutage	Parc 8100		

### Charge maximale d'utilisation (CMU)

8 000 kg

**Ne jamais dépasser la CMU**

### EPREUVES REGLEMENTAIRES DE MISE EN SERVICE

Réalisées à la mise en service de l'appareil

### CHARGE D'ESSAI :

Les essais du dispositif de charge ont été réalisés avec la CMU.

### AVIS GENERAL :

L'examen de l'état de conservation et les essais de fonctionnement n'ont pas fait apparaître de défectuosité ni d'anomalie.

POINTS EXAMINES	OBSERVATIONS
-----------------	--------------

<b>STRUCTURE</b>	
ETAT DE LA BENNE	En bon état Ne présentant pas de défaut d'aspect Bon état des soudures Bon état de la carrosserie de la benne Bon état des points d'ancrages des tourillons Déformation non constatée de la benne Usure non constatée sur le fond de la benne

<b>AMARRAGES</b>	
AMARRAGES	En bon état Sans déformation constatée des amarrages Bonne fixation des éléments d'amarrage

<b>MARQUAGE ET CONSIGNES</b>	
PLAQUES	Présence du marquage CE Présence de la plaque CMU

**Article 97/37/EC**

Pour la manipulation de la benne, il convient d'accrocher par les 4 points d'ancrage situés aux extrémités de la benne.  
 La levée doit être verticale et équilibrée.  
 La manipulation de ce matériel doit être confiée à des personnes compétentes.

**SANS OBSERVATION**

## **CARACTERISTIQUES**

<b>NATURE</b>	<b>MARQUE</b>	<b>TYPE</b>	<b>N°SERIE/N°INTERNE</b>
Benne à gravats	AMB	Benne multi à tourillons	PARC 8100

## **MOTIF DES ESSAIS**

Périodicité

## **CONTENU DE LA VERIFICATION**

Cet examen reste à la charge de l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article 5 de l'arrêté du 09 juin 1993.

Appareil mobile : la mobilité de l'appareil autorisant des utilisations très diverses dans des environnements différents, l'utilisateur doit s'assurer lors de chaque mise en œuvre que l'appareil est

## **AIRE D'ESSAIS**

Aire dégagée et libre d'obstacles

## **CHARGES**

Fournies par LUXO BENNES  
SABLE

## **STATIQUE**

NATURE ET CONDITIONS DES EPREUVES : charge maxi  
CHARGE AUTORISEE : 8 000 kg

## **AVIS A L'ISSUE DES EPREUVES :**

L'appareil a subi les épreuves sans défaillance. Aucune déformation permanente n'a été constatée.

<b>SANS OBSERVATION</b>
-------------------------